



**GEOTEST** GEOLOGEN  
INGENIEURE  
GEOPHYSIKER  
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Sisikon Nr. L0154  
Rutschung Binzenegg Anhang Nr. 4

**Gefahrenkarte mit Intensitäten**  
Rutschung Binzenegg und Riemenstaldnerbach  
Situation 1:2'500

**Legende:**

- Gefahrenbereiche
- erhebliche Gefährdung (red)
- mittlere Gefährdung (blue)
- geringe Gefährdung (yellow)

Punktueller Beurteilung der Rutschgefahr  
Perimeter Gefahrenkarte Riemenstaldnerbach

**Zuordnung der Intensität und der Wahrscheinlichkeit**

		Wildbach (W), Sekundärrutschung (SR)			Kriechen (K)
Intensität	stark	9	8	7	3
	mittel	6	5	4	2
	schwach	3	2	1	1
		hoch	mittel	gering	
		Wahrscheinlichkeit			

Beurteilung Sisikon: Basis Oeko-B  
Beurteilung Binzenegg: GEOTEST AG