



GRUNDBAUBERATUNG AG

ST. GALLEN LUZERN ZUERICH

ST. GALLEN LUZERN ZUERICH

INKLINOMETERMESSUNG


GERAETETYP:
SLOPE-INDICATOR

BAUSTELLE: 2513

Rutschsanierung Strasse
Riemenstalden, Schwyz

MESSTELLE: KB 4

ORIENTIERUNG DES
INKLINOMETERS



MESSUNG

1
20
21
22
23
24
25


SIGNATUR

NULLMESSUNG


MESSDATUM

22.05.89
03.06.03
25.06.04
29.11.05 ⁴
02.12.09 ³
26.11.12
28.07.17 ⁴

Gemessene Verschiebung in cm



Gemessene Verschiebung in cm





GRUNDBAUBERATUNG AG

ST. GALLEN LUZERN

ZUERICH

INKLINOMETERMESSUNG

BAUSTELLE: 2513


Rutschsanierung Strasse
Riemenstalden, Schwyz

MESSSTELLE: KB 5

GERAETETYP:
SLOPE-INDICATOR

ORIENTIERUNG DES
INKLINOMETERS

Az. = 168°



MESSUNG

1

21

22

23

24

25

26

SIGNATUR

NULLMESSUNG

.....

MESSDATUM

30.05.89

03.06.03

25.06.04

29.11.05

02.12.09

26.11.12

28.07.17

Gemessene Verschiebung in cm 1 : 4

